

TCD発行一覧

発行日: 2005年11月21日 から
2005年11月25日 まで

TCD番号 6330A--2005	種類	飛行機	発行日 11/25	発効日 11/26
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2005-022			
適用型式	エアバス・インダストリー式A300、A300-600及びA300-600ST系列型			
概要	主翼内側フラップのリブ7に亀裂が発生することにより、フレームの構造強度が低下する不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-57-0240 Revision 1、同A300-57-6095 Revision 1、同A300-57-9003 Revision 1同A300-57-0242、同A300-57-6097及び同A300-57-9006			
TCD番号 6365-1-2005	種類	飛行機	発行日 11/25	発効日 11/26
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2003-457 R1			
適用型式	エアバス・インダストリー式A300系列型(A300-600系列型を除く。)			
概要	AOAセンサーの欠陥により失速警報の誤作動が生じる不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-34-0176			
TCD番号 6753--2005	種類	飛行機	発行日 11/25	発効日 12/09
準拠AD	米国FAA AD 2005-13-10			
適用型式	セスナ式172R、172S、182T、T182T、206H及びT206H型			
概要	MC01-3Aメイン・エレクトリカル・パワー・ジャンクション・ボックスに不適切なアンペア数のサーキット・ブレーカーが取り付けられていることにより、パワー・ジャンクション・ボックス・メイン・フィーダー・サーキット・ブレーカーが早期に遮断され、機体の電力の一部又は全部が失われる不具合防止			
参照SB等	セスナ・サービス・ブレティンNo. SB05-24-01			
TCD番号 6756--2005	種類	飛行機	発行日 11/25	発効日 11/26
準拠AD	米国FAA AD 2005-11-12			
適用型式	ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型			
概要	前方貨物室のスモーク・バリアー・シールが不適切に取り付けられていることにより、消火剤がシールから漏洩し、飛行中の火災発生時に消火できず、かつ煙及び消火剤が客室内又は操縦室内に入り込む不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-26A0119及び同Revision 1			
TCD番号 6757--2005	種類	飛行機	発行日 11/25	発効日 11/26
準拠AD	米国FAA AD 2005-05-02			
適用型式	ダグラス式MD-90-30型			
概要	ステーション160.000において、電線束が、右後部ラジオ・ラック上の支持ブラケットとこすれることにより、電線が短絡又は過熱し、煙又は火災が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD90-24A080 Revision 1			

TCD発行一覧

発行日: 2005年11月21日 から
2005年11月25日 まで

TCD番号	6758 --2005	種類	飛行機	発行日	11/25	発効日	11/26
-------	-------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-021

適用
型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A310-300及びA300-600系列型

概要 燃料タンクが爆発する不具合防止

参照
SB等 エアバス・サービス・ブレイクA310-28-2149及び同A300-28-6073
