

TCD発行一覧

発行日: 2005年12月19日 から
2005年12月22日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6296 -1-2005			12/21	12/22
準拠AD	米国FAA AD 2003-17-07 R1			
適用型式	ダグラス式航空機			
概要	発動機及び補助動力装置の消火装置が作動しない不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC8-26A042、マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンDC9-26A029及び同Revision 1、マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンDC10-26A050、マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-26A039及び同Revision 1並びにマクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD90-26A005			
6690 -1-2005			12/21	01/04
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2005-13R1			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要	後部圧力隔壁の疲労亀裂により、飛行中に機内において急減圧が発生する不具合防止			
参照SB等	カナデア・リージョナル・ジェット・メンテナンス・リクワイアメント・マニュアルのテンポラリー・リビジョン(TR)2B-2109			
6778 --2005			12/21	12/22
準拠AD	米国FAA AD 2005-19-09			
適用型式	ボーイング式747-100、100B SUD、-200B、-200C、-200F、-300、-400、-400D、-400F、747SR及び747SP系列型			
概要	デュアル・サイド・ブレイス又はアンダーウイング・ミッドスパー・フィッティングのロード・パスが失われることにより、ストラットのその他の部分に負荷及び動きが伝達され、飛行中にストラット及び発動機が機体から脱落する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティン747-54A2218 Revision 1			
6781 --2005		回転翼機	12/21	01/04
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2005-190			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式EC130B4型			
概要	テール・ローター・ドライブ・シャフト中央部のチューブとフランジとの取付け部のリベットが緩むことにより、チューブに亀裂が発生してシャフトが破損する不具合防止			
参照SB等	ユーロコプターEC130アラート・サービス・ブレティンNo. 65A002			
6784 --2005		飛行機	12/21	01/04
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2005-34			
適用型式	ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314及び-315型			
概要	操縦室扉のロワー・ヒンジ・ブロックが回転することにより、ヒンジ・ピンが外れ又はドアが過度に変形し、減圧時にドアが損傷又は外れる不具合防止			
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレティン8-52-54、同Revision A及びボンバルディア・サービス・ブレティン8-52-58			

TCD発行一覧

発行日: 2005年12月19日 から
2005年12月22日 まで

TCD番号	3457A- -2005	種類	装備品	発行日	12/22	発効日	12/23
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

準拠AD 米国FAA AD 2005-20-31

適用
型式 ハネウエル社製フライト・マネジメント・システムで、データベースが1ミリオン・ワード(1M又は700K)のもの(サイクルが9104以前のものに限る。)を装備した航空機

概要 耐空性改善通報TCD-3457-91の廃止

参照
SB等