

TCD発行一覧

発行日: 2006年1月23日 から
2006年1月27日 まで

TCD番号 6387 -1-2006 種類 飛行機 発行日 01/24 発効日 01/25

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-003 R2

適用型式 エアバス・インダストリー式A300、A310及びA300-600系列型

概要 残存した客室与圧により貨物室ドア又は客室扉が勢いよく開扉する不具合防止

参照 SB等 エアバス・サービス・ブレイクA300-11-0027、同A310-11-2002及び同A300-11-6001、同A300-52-0148、同A300-11-0029、同A300-52-2039、同A300-52-2039、同A300-52-6024及び同A300-11-6013

TCD番号 6789 --2006 種類 飛行機 発行日 01/24 発効日 01/25

準拠AD 米国FAA AD 2005-19-25

適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型

概要 皿鉋のリベット・ホールの疲労亀裂から、胴体外板に亀裂が発生し、機内の急減圧に至る不具合防止

参照 SB等 ボーイング・サービス・ブレイク737-53-1117 Revision 1及びボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレイク737-53-1230

TCD番号 6790 --2006 種類 飛行機 発行日 01/24 発効日 01/25

準拠AD 米国FAA AD 2005-20-01

適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型

概要 ウィング・センター・セクションのリヤ・スパー上の左右のバトックライン6.15のスティフナーに亀裂が発生することにより、キール・ビームが損傷し、機体の構造強度が低下する不具合防止

参照 SB等 ボーイング・サービス・ブレイク737-57A1269、同Revision 1及びボーイング・オール・オペレーター・テレックスM-7200-01-00426

TCD番号 6791 --2006 種類 飛行機 発行日 01/24 発効日 01/25

準拠AD 米国FAA AD 2005-20-03

適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型

概要 前方客室扉の前後のインターコストルに疲労亀裂が発生することにより、前方客室扉が脱落し、機内に急減圧が発生する不具合防止

参照 SB等 ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレイク737-53-1204