

# TCD発行一覧

発行日: 2006年3月13日 から  
2006年3月17日 まで

TCD番号	種類	発行日	発効日
4114A--2006	回転翼機	03/14	03/28
<b>準拠AD</b>			
<b>適用型式</b> 川崎式BK117、BK117A-3、BK117A-4、BK117B-1、BK117B-2及びBK117C-1型			
<b>概要</b> メイン・ロータ・ブレード前縁に埋め込まれているバランス・ウェイトが飛行中に脱落し、異常振動が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> 川崎サービス・ブレティンNo. KSB-117-115A			
4605B--2006	回転翼機	03/14	03/28
<b>準拠AD</b>			
<b>適用型式</b> 川崎式BK117、BK117A-3、BK117A-4、BK117B-1、BK117B-2及びBK117C-1型			
<b>概要</b> テール・ブーム垂直フィンに亀裂が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> 川崎サービス・ブレティンNo. KSB-117-129C			
6806--2006	回転翼機	03/14	03/28
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2005-21-04			
<b>適用型式</b> ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式47D1、47G、47G-2、47G-2A、47G-2A-1、47G-3、47G-3B、47G-3B-1、47G-3B-2、47G-3B-2A、47G-4、47G-4A、47G-5及び47G-5A型並びにコースタル・ヘリコプター式CHI OH-13H(Tomcat Mark 5A、6B及び6C)型			
<b>概要</b> シザーズ・アセンブリ又はウェルド・アセンブリ・シザーズ・ブラケットを、設計寿命を超えて使用することにより、当該部品が破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> テキサス・ヘリコプター・サービス・ブレティンNo.SB003			
6811--2006	飛行機	03/14	03/15
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2005-26-03			
<b>適用型式</b> ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900系列型			
<b>概要</b> 昇降舵の制御が失われることにより、機体の操縦性が低下する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-27A1274及び同737-27A1271			
6818--2006	飛行機	03/14	03/15
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2005-25-23			
<b>適用型式</b> ボーイング式767-200及び-300系列型			
<b>概要</b> 非常脱出用スライドが正しく取り付けられていないことにより、非常脱出時に搭乗者が負傷する又は飛行中にスライドが展開し、機体の構造部材が損傷する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-25-0358、同767-25-0317、グッドリッチ・サービス・ブレティン130104-25-342及び130104-25-328 Revision 1			

# TCD発行一覧

発行日: 2006年3月13日 から  
2006年3月17日 まで

---

TCD番号	6821 --2006	種類	飛行機	発行日	03/14	発効日	03/15
-------	-------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

---

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-208

---

適用  
型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A300系列型

---

概要 スラスト・リバーサーが誤作動を起こす不具合防止

---

参照  
SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-78-0025及び同Revision 1

---