

# TCD発行一覧

発行日: 2006年7月10日 から  
2006年7月14日 まで

<b>TCD番号</b> 6657 -1-2006	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 07/13	<b>発効日</b> 07/27
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0081			
<b>適用型式</b>	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型航空機		
<b>概要</b>	ヨー・コントロール系統に装備されているステンレス鋼製のボール・タイプ・コントロールが固着することにより、操舵力の増加又はペダル・ユニットに拘束感が発生する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ユーロコプターAS355アラート・サービス・ブレティン No.67.00.26 R2		
<b>TCD番号</b> 6703 -1-2006	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 07/13	<b>発効日</b> 07/27
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0080			
<b>適用型式</b>	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N、SA365N1、AS365N2及びAS365N3型		
<b>概要</b>	着水時に救命ボートが乗客座席のヘッド・レストと干渉し、救命ボートの展開を妨げる不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ユーロコプターAS365N/N1/N2/N3アラート・サービス・ブレティンNo.25.00.70		
<b>TCD番号</b> 6867 - -2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 07/13	<b>発効日</b> 07/27
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0037			
<b>適用型式</b>	ダッソー・アビエーション(ダッソー・ブレゲー)式ミスティール・ファルコン50、ミスティール・ファルコン900、ファルコン900EX、ファルコン2000及びファルコン2000EX型		
<b>概要</b>	デリバリー後に、不適切な部品番号の外側スラットが取り付けられることにより、航空機の安全性が損なわれる不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ダッソー・アビエーションMF50エアプレーン・フライト・マニュアル・テンポラリー・チェンジ61リ ファレンスDTM813及びDTM803、同テンポラリー・チェンジ75リファレンスFM813FX、ダッソー・アビエーション・サービス・ブレティンF50-475、F50-478、F900-370、F900EX-273、F2000-331並びにF2000EX-91		
<b>TCD番号</b> 6535A-1-2006	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 07/14	<b>発効日</b> 07/28
<b>準拠AD</b> オーストリアACG LTA Nr. A-2004-004R2			
<b>適用型式</b>	ロータックス式912 A、912 F、912 S及び914 F系列型発動機を装備した航空機		
<b>概要</b>	発動機の冷却液として、グリコール／水の従来型の冷却液を使用した場合、最大シリンダー・ヘッド温度に到達する前に、冷却液が沸騰及び蒸発することにより、発動機がオーバーヒートする不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ロータックス・サービス・ブレティンSB-912-043／SB-914-029		