

TCD発行一覧

発行日: 2006年10月16日 から
2006年10月20日 まで

TCD番号	6097B- -2006	種類	発動機	発行日	10/16	発効日	10/16
準拠AD							
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式JT8D-1、-1A、-1B、-7、-7A、-7B、-9、-9A、-11、-15、-15A、-17、-17A、-17R、-17AR、-209、-217、-217A、-217C及び-219型発動機を装備した航						
概要	耐空性改善通報TCD-6097A-2006の廃止						
参照SB等							
TCD番号	6966 - -2006	種類	飛行機	発行日	10/16	発効日	10/17
準拠AD							
米国FAA AD 2006-15-18							
適用型式	ボーイング式737-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900系列型						
概要	マスター・ディム及びテスト・システム回路が操縦室内の他の装備品のテスト信号と独立した配線になっていないことにより、コミュニケーション・パネル上に選択された無線周波数ではなくテスト・パターンを表示し、乗員と管制官とのコミュニケーションが妨げられる不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-33-1132、同Revision 1及び同Revision 2、ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-33-1133、ボーイング・サービス・ブレティン737-33-1133 Revision 1、同Revision 2及び同Revision 3等						
TCD番号	6994 - -2006	種類	回転翼機	発行日	10/16	発効日	10/21
準拠AD							
EASA AD 2006-0306-E							
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS 332 C、C1、L、L1及びL2型						
概要	飛行中に、メイン・ロータ・サーボコントロールと非回転スワッシュプレートを接続するアタッチメント・ボルトが損傷する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS 332 C、C1、L、L1及びL2アラート・サービス・ブレティンNo.67.00.36						
TCD番号	6573A- -2006	種類	回転翼機	発行日	10/17	発効日	10/31
準拠AD							
EASA AD 2006-0247							
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B3型						
概要	ペダルの動きが制限されることにより、超過禁止速度でのオートローテーション中に機体が横滑りする不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS 350 アラート・サービス・ブレティンNo.67.00.30						
TCD番号	6724 -1-2006	種類	回転翼機	発行日	10/17	発効日	10/31
準拠AD							
EASA AD 2006-0245							
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N及びN1、AS365N2及びN3、SA366 G1、SA365C、C1、C2及びC3型						
概要	スターフレックス・スター・アーム・エンドが損傷することにより、飛行中に強い振動が発生する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS365Nアラート・サービス・ブレティン No.05.00.51、同SA366アラート・サービス・ブレティンNo.05.35及び同SA365Cアラート・サービス・ブレティンNo.05.28						

TCD発行一覧

発行日: 2006年10月16日 から
2006年10月20日 まで

TCD番号	6823 -1-2006	種類	回転翼機	発行日	10/17	発効日	10/31
準拠AD	EASA AD 2006-0246						
適用型式	ユーロコプター式EC130B4型						
概要	バッテリーの過熱探知機能の不作動により、火災が発生する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターEC130Bアラート・サービス・ブレティンNo.24A001						
TCD番号	6991 - -2006	種類	座席	発行日	10/17	発効日	10/18
準拠AD	EASA AD 2006-0220						
適用型式	2005年11月1日以降2006年5月5日までに出荷されたレカロ・エアクラフト・シーティング社製3410、3510(A、B、C、D)、4400、4420及び6510型客室用座席を装備した航空機						
概要	不適切に固定されたシート・ベルト・シャックルにより、シート・ベルト・アタッチメントが正しく機能しなくなる不具合防止						
参照SB等	レカロ・サービス・ブレティン3410-25BQ555、3510-25BQ073、4400-25BQ046、4420-25BQ128及び6510-25BQ115						
TCD番号	6981 - -2006	種類	発動機	発行日	10/18	発効日	11/01
準拠AD	米国FAA AD 2006-15-08						
適用型式	ハネウエル(アライドシグナル、ギャレット)式TPE331-1、-2、-2UA、-3U、-3UW、-5、-5A、-5AB、-5B、-6、-6A、-10、-10AV、-10GP、-10GT、-10P、-10R、-10T、-10U、-10UA、-10UF、-10UG、-10UGR、-10UR、-11U、-12JR、-12UA、-12UAR及び-12UHR型ターボ・プロップ発動機を装備した航空機						
概要	フューエル・コントロール・ドライブが破損することにより、発動機がオーバースピードとなり発動機が破損し、その破片が発動機外に飛散し航空機に損傷を与える不具合防止						
参照SB等	ハネウエル・アラート・サービス・ブレティンTPE331-A73-0271 Rev.1、TPE331-A73-0262 Rev.2及びTPE331-A73-0254 Rev.2						
TCD番号	6984 - -2006	種類	プロペラ	発行日	10/18	発効日	11/01
準拠AD	米国FAA AD 2006-18-15						
適用型式	ハーツェル式()HC-()2Y()-()系列型プロペラを装備した航空機						
概要	プロペラ・ハブの破損によりプロペラ・ブレードが脱落し、航空機が操縦不能に至る不具合防止						
参照SB等	ハーツェル・プロペラ・サービス・ブレティンHC-SB-61-227 Rev.2、HC-SB-61-269及び耐空性改善通報TCD-3230A-2001						
TCD番号	6992 - -2006	種類	飛行機	発行日	10/18	発効日	10/19
準拠AD	米国FAA AD 2005-17-02						
適用型式	ボーイング式777-200及び-300系列型						
概要	燃料系統のバルブ・コントロール及び表示用電線束がタンク外側の後桁補強材と摩擦することにより、電線の損傷及び回路の短絡が発生し、燃料給油中及び飛行中に火災が発生する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-28-0033						

TCD発行一覧

発行日: 2006年10月16日 から
2006年10月20日 まで

TCD番号	6993 --2006	種類	飛行機	発行日	10/18	発効日	10/19
準拠AD	米国FAA AD 2006-17-11						
適用型式	ボーイング式767-400ER並びに777-200及び-300系列型						
概要	貨物室の消火器のセーフティ・フィッティングが腐食により破損し、消火剤が漏洩する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-26-0125、同スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-26-0034、同サービス・ブレティン777-26-0034 Revision 1、同スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-26-0124、同スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-26-0124 Revision 1及び同スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-26-0033等						
TCD番号	5200C--2006	種類	回転翼機	発行日	10/19	発効日	11/02
準拠AD	EASA AD 2006-0254						
適用型式	アエロスパシアル(ユーロコプター)式AS355N型						
概要	スターター・ジェネレーターから発する振動により、イグゾースト・パイプ・イジェクター取り付けラグが損壊し、イグゾースト・パイプ・イジェクターが脱落する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS355アラート・サービス・ブレティンNo.01.00.45 R1						
TCD番号	6024A--2006	種類	回転翼機	発行日	10/19	発効日	11/02
準拠AD	EASA AD 2006-0249						
適用型式	アエロスパシアル(ユーロコプター)式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD並びにAS355E、F、F1、F2及びN型						
概要	スライディング・ドア・レールの磨耗により、飛行中にスライディング・ドアの後方ローラーがレールから外れ、スライディング・ドアが落下する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.41 Revision 2、同AS355アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.39 Revision 2、同AS350サービス・ブレティンNo.52.00.29及び同AS355サービス・ブレティンNo.52.00.22						
TCD番号	6642A--2006	種類	回転翼機	発行日	10/19	発効日	11/02
準拠AD	EASA AD 2006-0273						
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD並びにAS355E、F、F1、F2及びN型						
概要	キャビン・バイブレーション・ダンパー・アセンブリのブレードが破損することにより、操縦系統のベルクランクと干渉し、操縦系統にジャミングが発生する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプター AS350 アラート・サービス・ブレティン No.05.00.48、同No.53.00.34、ユーロコプター AS355 アラート・サービス・ブレティン No.05.00.46及び同No.53.00.22						
TCD番号	6643A--2006	種類	回転翼機	発行日	10/19	発効日	11/02
準拠AD	EASA AD 2006-0278						
適用型式	ユーロコプター式EC130B4型						
概要	キャビン・バイブレーション・ダンパー・アセンブリのブレードが破損することにより、操縦系統のベルクランクと干渉し、操縦系統にジャミングが発生する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプター EC130 アラート・サービス・ブレティン No.05A002及び同No.53A008						

TCD発行一覧

発行日: 2006年10月16日 から
2006年10月20日 まで

TCD番号	6998 --2006	種類	発動機	発行日	10/19	発効日	10/24
準拠AD	EASA AD No.2006-0316-E						
適用型式	ロータックス式912 A、912 F、912 S及び914 F系列型発動機を装備した航空機						
概要	カムシャフト及び/又はハイドリック・バルブ・タペットの磨耗により、発動機の不完全な作動、出力の低下又は飛行中の発動機の停止が発生する不具合防止						
参照SB等	ロータックス・サービス・ブレティンSB-912-051／SB-914-034						
TCD番号	6692 -1-2006	種類	回転翼機	発行日	10/20	発効日	11/03
準拠AD	EASA AD 2006-0244						
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332 L2型及びEC225 LP型						
概要	フィードバック・ループにより、地上にて垂直方向の振動が発生する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS332 L2アラート・サービス・ブレティン No.67.00.33 及び同EC225 LPアラート・サービス・ブレティンNo.67A002並びにEC225 LPフライト・マニュアル・ラッシュ・リビジョンRR3A 及びRR5A並びにAS332 L2フライト・マニュアル・ラッシュ・リビジョンRR11B						
TCD番号	6724A- -2006	種類	回転翼機	発行日	10/20	発効日	10/25
準拠AD	EASA AD 2006-0321-E						
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA 365 N及びN1、AS 365 N2及びN3、SA 366 G1並びにSA 365 C、C1、C2及びC3型						
概要	スターフレックス・スター・アーム・エンドが損傷することにより、飛行中に強い振動が発生する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS365Nアラート・サービス・ブレティン No.05.00.51 Revision 1、同SA366アラート・サービス・ブレティンNo.05.35 Revision 1及び同SA365Cアラート・サービス・ブレティン No.05.28 Revision 1						
TCD番号	6978 --2006	種類	飛行機	発行日	10/20	発効日	11/03
準拠AD	米国FAA AD 2006-12-25						
適用型式	レイセオン(ビーチクラフト)式航空機						
概要	右側の主脚アクチュエータ・ナット・アセンブリが損傷することにより、脚の展開及び格納ができなくなる不具合防止						
参照SB等	ゼネラル・マシーン・ディエクロン・サービス・ブレティンGM-D 32-30-01/102505						
TCD番号	6985 --2006	種類	飛行機	発行日	10/20	発効日	11/03
準拠AD	米国FAA AD 2006-17-04						
適用型式	セスナ式航空機						
概要	フレキシブル燃料ホースのエンド・フィッティングのトルク値が不適切なことにより、燃料の供給が停止し、発動機出力の低下及び燃料が漏洩することによるエンジン・コンパートメント内の火災が発生する不具合防止						
参照SB等	セスナ・サービス・ブレティンNo.SB06-71-02						

TCD発行一覧

発行日: 2006年10月16日 から
2006年10月20日 まで

TCD番号	6987 -- 2006	種類	飛行機	発行日	10/20	発効日	11/03
準拠AD	EASA AD 2006-0189						
適用型式	ソカタ式TBM700型						
概要	マスター・シリンダー・ヨークが損傷することにより、滑走路を逸脱する不具合防止						
参照SB等	EADSソカタ・サービス・ブレティン No. SB 70-136						
TCD番号	6995 -- 2006	種類	飛行機	発行日	10/20	発効日	10/21
準拠AD	EASA AD 2006-0184						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A319、A320及びA321系列型						
概要	前部及び後部貨物室の固定器具が損傷し、搭載貨物が貨物室内の構造又は装備品に損傷を与える不具合防止						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-25-1294 Revision 1						
TCD番号	6997 -- 2006	種類	飛行機	発行日	10/20	発効日	10/30
準拠AD	米国FAA AD 2006-19-12						
適用型式	ボーイング式777-200及び-300系列型						
概要	発動機ストラット後方フェアリングの下側ウェブに亀裂が発生することにより、可燃性流体が漏洩し、火災が発生する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-54-0021及び同Revision 1						