

# TCD発行一覧

発行日: 2007年2月5日 から  
2007年2月9日 まで

<b>TCD番号</b>	<b>6828A--2007</b>	<b>種類</b>	<b>飛行機</b>	<b>発行日</b>	<b>02/05</b>	<b>発効日</b>	<b>02/06</b>
<b>準拠AD</b>	EASA AD 2006-0325						
<b>適用型式</b>	エアバス(エアバス・インダストリー)式A300、A310及びA300-600系列型						
<b>概要</b>	燃料タンクが爆発する不具合防止						
<b>参照SB等</b>	エアバス・サービス・ブレティンA300-28-0079 Revision 1、同A300-28-0081、同A310-28-2142 Revision 1、同A310-28-2143、同A310-28-2153、同A300-28-6064(2005年7月28日付け)、同A300-28-6068及び同A300-28-6077						

<b>TCD番号</b>	<b>7050--2007</b>	<b>種類</b>	<b>飛行機</b>	<b>発行日</b>	<b>02/05</b>	<b>発効日</b>	<b>02/06</b>
<b>準拠AD</b>	米国FAA AD 2006-24-04						
<b>適用型式</b>	ボーイング式767-200、-300、-300F及び-400ER系列型						
<b>概要</b>	水平尾翼取付け部の構造材が亀裂により破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止						
<b>参照SB等</b>	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-53A0131並びにボーイング767-200ストラクチュラル・リペア・マニュアル(SRM)・ドキュメントD634T201、同767-300 SRM ドキュメントD634T210、同767-300F SRM ドキュメント D634T215及び同767-400 SRM ドキュメントD634T225						

<b>TCD番号</b>	<b>7051--2007</b>	<b>種類</b>	<b>飛行機</b>	<b>発行日</b>	<b>02/05</b>	<b>発効日</b>	<b>02/06</b>
<b>準拠AD</b>	米国FAA AD 2006-26-06						
<b>適用型式</b>	ボーイング式777-200及び-300系列型						
<b>概要</b>	逆推力装置が作動時に機体から脱落することにより、機体に損傷を与える又は推力が左右非対称となり滑走路を逸脱する不具合防止						
<b>参照SB等</b>	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-78-0064及び同Revision 1並びにボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-78-0061						

<b>TCD番号</b>	<b>7052--2007</b>	<b>種類</b>	<b>飛行機</b>	<b>発行日</b>	<b>02/05</b>	<b>発効日</b>	<b>02/08</b>
<b>準拠AD</b>	米国FAA AD 2006-26-09						
<b>適用型式</b>	ボーイング式737-200、-300、-400及び-500系列型						
<b>概要</b>	胴体上部のフレームに亀裂が発生し、損傷することにより、機内に急減圧が発生する不具合防止						
<b>参照SB等</b>	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-53-1216及び同Revision 1並びにボーイング・コミュニケーションM-7200-02-01292						

<b>TCD番号</b>	<b>6318A--2007</b>	<b>種類</b>	<b>飛行機</b>	<b>発行日</b>	<b>02/09</b>	<b>発効日</b>	<b>02/12</b>
<b>準拠AD</b>	米国FAA AD 2006-26-13						
<b>適用型式</b>	ボーイング式707系列型、727系列型、737系列型、747系列型、757系列型及び767系列型						
<b>概要</b>	アテンダント・シート又はオブザーバー・シートのショルダー・ハーネスが取付ブラケットから分離することにより、座席使用者が負傷する不具合防止						
<b>参照SB等</b>	ボーイング・サービス・ブレティン3499 Revision 1、ボーイング・サービス・ブレティン727-25-0295 Revision 1及び同Revision 2、ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-25-1412 Revision 1及び同Revision 3、ボーイング・サービス・ブレティン747-25-3244 Revision 1、同Revision 2、同Revision 3及び同Revision 4等						

# TCD発行一覧

発行日: 2007年2月5日 から  
2007年2月9日 まで

TCD番号 6898A- -2007 種類 発動機 発行日 02/09 発効日 02/23

準拠AD EASA AD 2007-0030

適用  
型式 ツルボメカ式アルツーストⅢB, ⅢB1及びⅢD型発動機を装備した航空機

概要 検査設備の不正確な較正の結果、燃料の流量が不十分な燃料ポンプが発動機に装備されることにより、発動機の最大出力が得られなくなる不具合防止

参照  
SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.218 73 0802 Update 版及びツルボメカ・サービス・レターNo.2486/06/ARTIII/154