

TCD発行一覧

発行日: 2007年2月13日 から
2007年2月16日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
7055 --2007			02/13	03/01
準拠AD	米国FAA AD 2007-01-09			
適用型式	ボーイング式747-100B SUD、-200B、-300、-400及び-400D並びに747SP系列型			
概要	クリーズ・ビーム及び周辺構造に亀裂が発生することにより、機内の急減圧が発生し、機体が飛行荷重を支持できなくなる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン747-53A2591			
7056 --2007			02/13	02/14
準拠AD	EASA AD 2007-0024			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A310-300及びA300-600系列型			
概要	水平安定板のホイスト・フィッティングが損傷することにより、燃料が漏れる不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA310-55-2402及び同A300-55-6041			
7057 --2007			02/13	03/01
準拠AD	米国FAA AD 2007-02-14			
適用型式	ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型			
概要	被雷時に、燃料タンク内に放電又は火花が発生することにより、火災又は爆発が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-28-1225			
7058 --2007			02/13	03/02
準拠AD	米国FAA AD 2007-02-23			
適用型式	ボーイング式777-200、-300及び-300ER系列型			
概要	アウトボード・トレーリング・エッジ・フラップのピボット・リンクが損傷することにより、ドライブ・ジンバルからドライブ・アームが分離し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン777-27A0073			
7060 --2007			02/15	02/16
準拠AD	EASA AD 2007-0036-E			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318-111及び-112、A319-111、-112、-113、-114及び-115、A320-111、-211、-212、-214、-215及び-216並びにA321-111、-112、-211、-212及び-213型			
概要	前方発動機マウントに取り付けられたボルトの締めつけトルクが不適切であることにより、ボルト及びサポート・アセンブリが破損し、セカンダリー・スラスト・ロード・パスの寿命が減少する不具合防止			
参照SB等	エアバス・オール・オペレーター・テレックスA320-71A1042及び同Revision 1並びにグッドリッチ・オール・オペレーター・テレックスCFM56-074 Revision 1			