

TCD発行一覧

発行日: 2007年3月5日 から
2007年3月9日 まで

TCD番号 6004A--2007	種類 飛行機	発行日 03/05	発効日 03/06
準拠AD 米国FAA AD 2007-02-18			
適用型式 ボーイング式767-200及び-300系列型			
概要 飲料水用配管及びドレイン・ラインのヒーター・テープの過熱により火災が発生し、周辺の可燃物に引火する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-30A0038 Revision 2			
TCD番号 7029--2007	種類 回転翼機	発行日 03/05	発効日 03/19
準拠AD EASA AD 2006-0337			
適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350 B3及びEC130 B4型			
概要 スターター・ジェネレーターが過度に出力を消費することにより、エンジンが損傷する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティンNo.01.00.57 Revision 1及び同EC130アラート・サービス・ブレティンNo.04A002 Revision 1			
TCD番号 7045--2007	種類 回転翼機	発行日 03/05	発効日 03/19
準拠AD EASA AD 2006-0338			
適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355 N型			
概要 スターター・ジェネレーターが過度に出力を消費することにより、エンジンが損傷する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティンNo.01.00.52 Revision 1			
TCD番号 7063--2007	種類 飛行機	発行日 03/05	発効日 03/07
準拠AD 米国FAA AD 2007-03-03			
適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型			
概要 パーティカル・ビーム・ウェブに疲労亀裂が発生することにより、胴体ステーション178における圧力隔壁の健全性が低下し、昇降舵、スピード・ブレーキ及び着陸装置に係るコントロール・ケーブルの操作性が低下する、又は機内の減圧が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・サービス・ブレティン737-53A1225 Revision 1及び同アラート・サービス・ブレティン737-53A1173 Revision 3			
TCD番号 7070--2007	種類 回転翼機	発行日 03/05	発効日 03/10
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-02			
適用型式 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A及び206B型			
概要 Cadorath Aerospace社による不適切な修理が実施されたスピンドルが損傷することにより、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等			

TCD発行一覧

発行日: 2007年3月5日 から
2007年3月9日 まで

TCD番号 6964 -1-2007 種類 発動機 発行日 03/08 発効日 03/13

準拠AD EASA AD 2007-0061-E

適用型式 ツルボメカ式ツルモIV 型発動機を装備する航空機

概要 オイル・パイプの劣化によりオイルが漏洩し、発動機が停止する不具合防止

参照 SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo. A249 72 0802 Update 2及びツルボメカ・メンテナンス・マニュアルNo.279 02 931

TCD番号 7071 - -2007 種類 発動機 発行日 03/08 発効日 03/13

準拠AD EASA AD 2007-0060-E

適用型式 ロータックス式912 A、912 F及び912 S系列型発動機を装備した航空機

概要 燃料の供給が正常に機能しなくなることにより、燃料圧力が上昇し、発動機の損傷及び過度の燃料漏れが発生する不具合防止

参照 SB等 ロータックス・サービス・ブレティンSB-912-053

TCD番号 7065 - -2007 種類 飛行機 発行日 03/09 発効日 03/23

準拠AD EASA AD 2007-0028

適用型式 ドルニエ式Dornier228-100、-101、-200、-201、-202及び-212型

概要 胴体フレーム19に亀裂が発生することにより、主脚が破損する不具合防止

参照 SB等 RUAGエアロスペース・アラート・サービス・ブレティンASB-228-266