

# TCD発行一覧

発行日: 2007年6月11日 から  
2007年6月15日 まで

<b>TCD番号</b> 7094 --2007	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 06/11	<b>発効日</b> 06/25
<b>準拠AD</b> EASA AD 2007-0085			
<b>適用型式</b>	ツルボメカ式アリエル2B1型発動機を装備した航空機		
<b>概要</b>	フレーム・アウトが発生することにより、飛行中に発動機が停止する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンA292 73 2144		
<b>TCD番号</b> 7100 --2007	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 06/11	<b>発効日</b> 06/25
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2007-09-03			
<b>適用型式</b>	リアジェット式45型		
<b>概要</b>	APUのフェューエル・シャットオフ・バルブから燃料が漏れることにより、火災が発生し、航空機の安全な飛行及び着陸が阻害される不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ボンバルディア・アラート・サービス・ブレティン A45-49-11		
<b>TCD番号</b> 7088 --2007	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 06/14	<b>発効日</b> 06/28
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2007-05-10			
<b>適用型式</b>	セスナ式航空機		
<b>概要</b>	クーラー・シート・バック・シリンダー・ロック・アセンブリに歪み、亀裂及び破損が生じることにより、シート・バックが後方に倒れ、不意の機首上げを招く不具合防止		
<b>参照SB等</b>	セスナ・シングル・エンジン・サービス・ブレティンSB04-25-01 Revision 4及び同SB04-25-02 Revision 1又は同SB04-25-02 Revision 2		
<b>TCD番号</b> 7095 --2007	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 06/14	<b>発効日</b> 06/28
<b>準拠AD</b> カナダTCCA AD CF-2007-03			
<b>適用型式</b>	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206L系列型及び407型		
<b>概要</b>	製造時の欠陥により、水平安定板とテールブームの取り付け部内側表面に傷が発生し、水平安定板が破損する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティン206L-06-141及び同407-06-72		
<b>TCD番号</b> 7096 --2007	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 06/14	<b>発効日</b> 06/28
<b>準拠AD</b> カナダTCCA AD CF-2007-04			
<b>適用型式</b>	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式430型		
<b>概要</b>	テール・ローター・ピッチ変換機構の調整不良により、部品が干渉する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティン430-07-39		