

# TCD発行一覧

発行日: 2007年7月9日 から  
2007年7月13日 まで

<b>TCD番号</b> 3516A--2007	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 07/12	<b>発効日</b> 07/26
<b>準拠AD</b> EASA AD 2007-0101			
<b>適用型式</b>	ソカタ式TB9、TB10、TB20及びTB21型		
<b>概要</b>	アルミ合金製ドア・フックに亀裂が発生し、飛行中にキャビン・ドアが開く不具合防止		
<b>参照SB等</b>	EADSソカタ・サービス・ブレティン No.10-058 Amdt 2		
<b>TCD番号</b> 5482A--2007	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 07/12	<b>発効日</b> 07/26
<b>準拠AD</b> EASA AD 2007-0097			
<b>適用型式</b>	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332L2型		
<b>概要</b>	メイン・フレーム5295及びZ1350の水平部材両側に亀裂が発生する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ユーロコプター AS332 アラート・サービス・ブレティンNo.53.01.28 R2、ユーロコプター AS332 サービス・ブレティンNo.53.01.32、同No.53.01.52、リワーク・シートNo.332-53-09-01及び同No.332-53-507-06		
<b>TCD番号</b> 6597A--2007	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 07/12	<b>発効日</b> 07/26
<b>準拠AD</b> EASA AD 2007-0105			
<b>適用型式</b>	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、C1、L、L1及びL2並びにSA330F、G及びJ型		
<b>概要</b>	ホイスト・プレート・アセンブリのナットが正しく固定されていないことにより、ホイスト・プレートのフロント・アタッチメントが脱落し、油圧パイプの破断に至る不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ユーロコプター AS332アラート・サービス・ブレティンNo.25.01.56、同SA330 アラート・サービス・ブレティンNo.25.35、同AS332アラート・テレックスNo.05.00.64及び同SA330アラート・テレックスNo.05.90		
<b>TCD番号</b> 6985A--2007	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 07/12	<b>発効日</b> 07/26
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2007-08-03			
<b>適用型式</b>	セスナ式172R、172S、182T、T182T、206H及びT206H型		
<b>概要</b>	燃料配管の緩みにより、燃料の供給が停止し、発動機出力を喪失する不具合及び防火壁前方に燃料が漏洩し発動機室で火災が発生する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	セスナ・サービス・ブレティンNo.SB07-71-01 Revision 1		
<b>TCD番号</b> 7114--2007	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 07/12	<b>発効日</b> 07/26
<b>準拠AD</b> カナダTCCA AD CF-2007-05			
<b>適用型式</b>	ボンバルディア式DHC-8-400、DHC-8-401及びDHC-8-402型		
<b>概要</b>	ドア内側にあるオーバー・センタリング・スプリング・アセンブリのスプリング・サポート・ブラケットの破損からサポート・ビームが損傷し機内の与圧低下及びドアの喪失に至る不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ボンバルディア・サービス・ブレティン84-52-51 Revision A、ボンバルディア・リペア・ドロイン グRD 8/4-52-202		

# TCD発行一覧

発行日: 2007年7月9日 から  
2007年7月13日 まで

TCD番号 7046A- -2007 種類 発動機 発行日 07/13 発効日 07/27

準拠AD EASA AD 2007-0126

適用  
型式 ツルボメカ式アリエル2B1型発動機を装備した航空機

概要 コンスタント・デルタ・プレッシャー・バルブ・ダイヤフラムの破損により、燃料流量の自動制御  
ができなくなる不具合防止

参照  
SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.292 73 2818 Update No.1