

TCD発行一覧

発行日: 2007年9月3日 から
2007年9月7日 まで

TCD番号 7143 --2007	種類 飛行機	発行日 09/03	発効日 09/04
準拠AD EASA AD 2007-0178			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型		
概要	トリマブル水平安定板アクチュエータの不適切な取り付けにより、同アクチュエータの健全性が低下する不具合防止		
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-27A1179		
TCD番号 6925A--2007	種類 発動機	発行日 09/04	発効日 09/18
準拠AD EASA AD 2007-0143			
適用型式	ツルボメカ式マキラ1A2型発動機を装備した航空機		
概要	全てのデジタル・エンジン・コントロール・ユニットにインストールされたソフト・ウェアの不具合により、発動機とメイン・ギアボックス間のシャフトが破断した際に、フリー・タービンが過回転となり破壊する不具合防止		
参照SB等	ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.A298 73 0244 Update 1		
TCD番号 7126 --2007	種類 回転翼機	発行日 09/04	発効日 09/18
準拠AD 米国FAA AD 2007-11-05			
適用型式	シコルスキー式S-76A、S-76B及びS-76C型		
概要	メイン・ローター・シャフトに亀裂が発生することにより、メイン・ローターが脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	シコルスキー・アラート・サービス・ブレティンNo.76-66-45A Revision A又は同No.76-66-46		
TCD番号 7142 --2007	種類 飛行機	発行日 09/04	発効日 09/18
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-08			
適用型式	ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314及び-315型		
概要	エレベーター・スプリング・タブ機構におけるクランプ・ボルトの不適切な取り付けにより、エレベータ操縦系統が固着し、機体の操縦性が低下する不具合防止		
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレティン8-27-106		
TCD番号 7090 --2007	種類 発動機	発行日 09/05	発効日 09/19
準拠AD 米国FAA 2007-08-02			
適用型式	ハーツェル式HC-E4A-3()/E10950()型プロペラを装備した航空機		
概要	プロペラ・ブレードのスラスト・ベアリングが破損することにより、プロペラ・ブレードの飛散、機体の損傷及び機体の操縦性の喪失が起こる不具合防止		
参照SB等	ハーツェル・サービス・ブレティン HC-SB-61-287 Original、同Revision 1及び同Revision 2		

TCD発行一覧

発行日: 2007年9月3日 から
2007年9月7日 まで

TCD番号	7102 --2007	種類	発動機	発行日	09/05	発効日	09/19
-------	-------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

準拠AD EASA AD 2007-0109

適用
型式 ツルボメカ式アリエル2B、2B1及び2B1A型発動機を装備した航空機

概要 ガス・ジェネレータの高圧タービン・ブレードが脱落し、発動機が飛行中に停止する不具合防止

参照
SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンA292 72 2825
