

TCD発行一覧

発行日: 2007年10月9日 から
2007年10月12日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6760C--2007	種類	飛行機	10/12	10/13
準拠AD	EASA AD 2007-0213			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型			
概要	主翼のメイン・ランディング・ギア・サポート・リブ5・フィッティングの前方ラグに亀裂が入ることにより、MLGの取付強度が低下する不具合防止			
参照SB等	A319 SRM 57-26-13及びA320/A321 SRM 57-26-13、エアバス・サービス・ブレティンA320-57-1118及び同A320-57-1138 Revision 1			
6864B--2007	種類	飛行機	10/12	10/13
準拠AD	EASA AD 2007-0218			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型			
概要	不適切な締め付けトルクで取り付けられた燃料ポンプのネジ及びナットが脱落し、回路が短絡することにより、燃料タンクが爆発に至る不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-28-1159及びエアバス・エアクラフト・フライト・マニュアル・テンポラリー・リビジョン4.03.00/28 issue 02			
7144--2007	種類	回転翼機	10/12	10/26
準拠AD				
適用型式	川崎ヒューズ式369HS及び369D型			
概要	ランディング・ギア・ストラット・アセンブリに亀裂が発生することにより、着陸時にストラット・アセンブリが損傷して機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	川崎サービス・ブレティンNo.KSB-369-336B及び同KSB-369D-220B			
7145--2007	種類	回転翼機	10/12	10/26
準拠AD	米国FAA AD 2007-12-23			
適用型式	MDヘリコプターズ(ヒューズ)式369A、369D、369E、369F、369FF、369H、369HE、369HS、369HM及び500N型			
概要	ランディング・ギア・ストラット・アセンブリに亀裂が発生することにより、着陸時にストラット・アセンブリが損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	MDヘリコプター・サービス・ブレティンSB369H-244、SB369E-094、SB500N-022、SB369D-200及びSB369F-078			
7149--2007	種類	飛行機	10/12	10/13
準拠AD	米国FAA AD 2007-15-10			
適用型式	ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-200C、-200F、-300、-400、-400D及び-400F、747SR並びに747SP系列型			
概要	操縦室のNo.2及びNo.3ウィンドのフェイル・セーフ・インターレイアーに亀裂が発生することにより、飛行中に当該窓が破損し、機内の急な減圧と乗員間の意思疎通が困難となる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-56A2012			