

TCD発行一覧

発行日: 2007年10月15日 から
2007年10月19日 まで

TCD番号 6663A--2007	種類 飛行機	発行日 10/16	発効日 10/17
準拠AD EASA AD 2007-0214			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型		
概要	アビオニクス・コンパートメント内の103VUボックスの水平・ヒンジ・ピンが抜け出し、電気配線が損傷することにより、関連するシステムの機能が損なわれる不具合防止		
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-25-1535		
TCD番号 7037-1-2007	種類 回転翼機	発行日 10/16	発効日 10/30
準拠AD EASA AD 2006-0340 R1			
適用型式	ユーロコプター式AS332 C、C1、L、L1及びL2型並びにEC225 LP型		
概要	投下式窓パネルのシールとキャビン・トリミングが干渉することにより、非常脱出時に窓パネルが投下不能となる不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターAS 332アラート・サービス・ブレティンNo.25.01.80又は同EC 225アラート・サービス・ブレティンNo.25A018		
TCD番号 7169--2007	種類 飛行機	発行日 10/16	発効日 10/30
準拠AD TCCA AD CF-2007-17			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型		
概要	コレクター・フューエル・タンクのボルト又はトランスファー・イジェクター・フューエル・ポンプのシーラントが不十分なことにより、落雷時に燃料タンク内でアーク放電が生じ、燃料への着火からタンクの爆発に至る不具合防止		
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレティン601R-28-051及び同601R-28-060		
TCD番号 7170--2007	種類 飛行機	発行日 10/16	発効日 10/30
準拠AD TCCA AD CF-2007-18			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型		
概要	燃料ブースト・ポンプ・キャニスターとプレッシャー・ピックアップ・ラインの電氣的接続が不十分であるため、雷撃により燃料タンク内でアーク放電が生じ、燃料への着火からタンクの爆発に至る不具合防止		
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレティン601R-28-057		
TCD番号 7157A--2007	種類 飛行機	発行日 10/17	発効日 10/25
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-20R1			
適用型式	ボンバルディア式DHC-8-400、-401及び-402型		
概要	着陸時に主脚が損傷する不具合防止		
参照SB等	ボンバルディア・メンテナンス・リクワイアメント・マニュアルPSM 1-84-7、ボンバルディア・リペア・ドローイング8/4-32-059 Issue 5及びボンバルディア・オール・オペレーターズ・メッセージ No.236 Revision A		

TCD発行一覧

発行日: 2007年10月15日 から
2007年10月19日 まで

TCD番号 6784A- -2007 種類 飛行機 発行日 10/19 発効日 11/02

準拠AD カナダTCCA AD CF-2005-34R1

適用
型式 ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314及
び-315型

概要 操縦室扉のローワー・ヒンジ・ブロックが回転することにより、ヒンジ・ピンが外れ又はドアが過度
に変形し、減圧時にドアが損傷又は外れる不具合防止

参照
SB等 ボンバルディア・サービス・ブレイク8-52-54、同Revision A、ボンバルディア・サービス・ブレ
イキン8-52-58及びボンバルディア・サービス・ブレイク8-52-61