

TCD発行一覧

発行日: 2007年11月12日 から
2007年11月16日 まで

TCD番号	種類	発動機	発行日	発効日
7163--2007	種類	発動機	11/13	11/27
準拠AD	EASA AD 2007-0221			
適用型式	低圧タービン・リア・フレームを装着しているCFMインターナショナル式CFM56-5B1/P、-5B2/P、-5B3/P、-5B3/P1、-5B4/P、-5B4/P1、-5B5/P、-5B6/P、-5B7/P、-5B8/P及び-5B9/P型ターボファン発動機を装備した航空機			
概要	低圧タービン・リア・フレームに亀裂が発生、進行することにより、危険な状態に至る不具合防止			
参照SB等	CFMインターナショナルCFM56-5Bサービス・ブレイクイン 72-0620及び同エンジン・ショップ・マニュアル・チャプター5 Revision 47			
7177--2007	種類	飛行機	11/13	11/27
準拠AD	カナダTCCA CF-2007-23			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要	燃料配管間の電氣的接続の不足又は燃料配管継手の雷撃電流容量の不足により、雷撃時に燃料タンク内でアーク放電が発生し、燃料タンクの爆発に至る不具合防止			
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレイクイン601R-28-054 Revision A			
6542B--2007	種類	回転翼機	11/16	11/21
準拠AD	EASA AD 2007-0288-E			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N及びN1、AS365N2及びN3、SA366 G1、SA365C、C1、C2及びC3、SA360C型並びにEC155B及びB1型			
概要	メイン・ギア・ボックスのプラネット・ギア・キャリアのウェブに亀裂が発生し、メイン・ギア・ボックスが固着する不具合防止			
参照SB等	ユーロコプターAS365Nアラート・サービス・ブレイクインNo.05.00.48 Revision 1、同SA366アラート・サービス・ブレイクインNo.05.33 Revision 1、同SA360 / SA365Cアラート・サービス・ブレイクインNo.05.26 Revision 1及び同EC155アラート・サービス・ブレイクインNo.05A007 Revision 1			
6879A--2007	種類	発動機	11/16	11/17
準拠AD	米国FAA AD 2007-18-06			
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式JT9D-7R4型発動機を装備した航空機			
概要	第1段ファン・ブレードが破損し、発動機外に破片が飛散することにより、航空機に損傷を与える不具合防止			
参照SB等				
7159--2007	種類	発動機	11/16	11/30
準拠AD	米国FAA AD 2007-16-10			
適用型式	テレダイン・コンチネンタル・モーター社製IO-550-N、TSIO-520-BE、TSIO-550-A、TSIO-550-B、TSIO-550-C、TSIO-550-E及びTSIO-550-G型発動機を装備した航空機			
概要	ターボ・チャージャー・コンプレッサーの製造不良により、ターボチャージャー・シャフトからタービン・ローターが脱落し、発動機の出力若しくは潤滑油の喪失、又は客室内で煙が発生する不具合防止			
参照SB等	テレダイン・コンチネンタル・エアクラフト・エンジン・マンドトリー・サービス・ブレイクインMSB07-4並びにケリー・エアロスペース・パワー・システムズ・サービス・ブレイクインNo.026 Revision B及び同No.027			

TCD発行一覧

発行日: 2007年11月12日 から
2007年11月16日 まで

TCD番号 7164 --2007 種類 飛行機 発行日 11/16 発効日 11/30

準拠AD EASA AD 2007-0210

適用
型式 アビオン・ピエール・ロバン(アベックス・エアクラフト)式DR220系列型、DR221系列型、DR200
型、DR250系列型、DR253系列型、R3000系列型、ATL系列型、R1180T型、R1180TD型、
DR300系列型、DR315型、DR340型、DR360型、DR380型及びDR400系列型

概要 電気式燃料ポンプの接地が不適切であることにより、機械式燃料ポンプの故障時に電気式
燃料ポンプが予備として機能せず、発動機が停止する不具合防止

参照
SB等 アベックスSB No. 060903