

TCD発行一覧

発行日: 2007年11月19日 から
2007年11月22日 まで

TCD番号 6617C- -2007	種類 回転翼機	発行日 11/21	発効日 12/05
準拠AD EASA AD 2007-0236			
適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型並びにAS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型			
概要 スライディング・ドアの後方ローラーの支持シャフトに破損又は亀裂が発生し、スライディング・ドアが脱落する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.47、No.52.00.30 Revision 1、同AS355アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.45及び No.52.00.23 Revision 1			
TCD番号 7156 - -2007	種類 回転翼機	発行日 11/21	発効日 12/05
準拠AD 米国FAA AD 2007-16-01			
適用型式 エンストロム式F-28、F-28A、F-28C、F-28C-2、F-28C-2R、F-28F、F-28F-R、280、280C、280F、280FX、TH-28、480及び480B型			
概要 リテンション・ピンが製造不良から破損することにより、メイン・ローター・ブレードが機体から脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 エンストロム・サービス・ディレクティブ・ブレティンNo.T-029及び同0102			
TCD番号 7171 - -2007	種類 飛行機	発行日 11/21	発効日 11/22
準拠AD EASA AD 2007-0245			
適用型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A300-600系列型及びA300F4-608ST型			
概要 スポイラー・アクチュエーターの健全性確保			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-27A6062及び同A300-27A9015			
TCD番号 6284B- -2007	種類 飛行機	発行日 11/22	発効日 12/06
準拠AD EASA AD 2007-0203			
適用型式 フォッカー式F27マーク050、0502及び0604型			
概要 耐空性改善通報TCD-6284A-2005(平成17年7月19日発効)の廃止			
参照SB等			
TCD番号 6567A- -2007	種類 飛行機	発行日 11/22	発効日 12/06
準拠AD 2007-0203			
適用型式 フォッカー式F27マーク050、0502及び0604型			
概要 フェザリング・ポンプの取り付け時にボビン・シールが損傷し、作動油が漏洩することにより、飛行中に発動機が停止する不具合防止			
参照SB等 フォッカー・サービス・ブレティンSBF50-61-025、同SBF50-61-024 Revision 1、同SBF50-61-023 Revision 1及びフォッカー・サービス・オール・オペレーター・メッセージAOF50.037			

TCD発行一覧

発行日: 2007年11月19日 から
2007年11月22日 まで

TCD番号 6828A-1-2007 種類 飛行機 発行日 11/22 発効日 11/23

準拠AD EASA AD 2006-0325R1

適用
型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A300、A310-200及びA310-300系列型

概要 燃料タンク内の電氣的接合の不足から、被雷時にタンクの爆発に至る不具合防止

参照
SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-28-0079 及び同Revision 1、エアバス・サービス・ブレティンA300-28-0081、エアバス・サービス・ブレティンA310-28-2142 Revision 1、エアバス・サービス・ブレティンA310-28-2143、エアバス・サービス・ブレティンA310-28-2153

TCD番号 6964A- -2007 種類 発動機 発行日 11/22 発効日 12/06

準拠AD EASA AD 2007-0254

適用
型式 ツルボメカ式ツルモIV 型発動機を装備する航空機

概要 オイル・パイプの劣化によりオイルが漏洩し、発動機が停止する不具合防止

参照
SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo. A249 72 0802 Update 2及びNo. 249 72 0231

TCD番号 7172 - -2007 種類 飛行機 発行日 11/22 発効日 11/23

準拠AD EASA AD 2007-0233

適用
型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A300B4-600、A300C4-600、A300B4-600R、A300C4-00R及びA300F4-600R系列型

概要 燃料タンク内の電氣的接合の不足から、被雷時にタンクの爆発に至る不具合防止

参照
SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-28-6064 Revision 1、エアバス・サービス・ブレティンA300-28-6068、エアバス・サービス・ブレティンA300-28-6077及び同A300-28-6077 Revision 1