## TCD発行一覧|

SB等

発行日: 2008年1月15日 から 2008年1月18日 まで

TCD番号 6748A- -2008 種類 飛行機 発行日 01/16 発効日 01/17 準拠AD EASA AD 2007-0273 適用 エアバス(エアバス・インダストリー)式A310、A300-600及びA300-600ST系列型 型式 概要 スイベル・カップリング・ヨーク・フィッティングが破損し、RATが脱落する不具合防止 エアバス・サービス・ブレティンA310-57-2086 Revision 1、同A300-57-6099 Revision 1及び同 SB等 A300-57-9017 Revision 1 TCD番号 7189 - -2008 種類 飛行機 発行日 01/16 発効日 01/30 準拠AD EASA AD 2007-0289 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B、AS350B1、AS350D、AS355E、AS355F、 型式 AS355F1及びAS355F2型 コレクティブ・レバーのカバーから異物が入ることによりレバーが固着し、機体の操縦性が失 われる不具合防止 ユーロコプターAS350・アラート・サービス・ブレティン No. 67.00.16 Revision 2及びユーロコプ 参照 ターAS355・アラート・サービス・ブレティン No. 67.00.12 Revision 2 SB等 TCD番号 6683C- -2008 回転翼機 発行日 01/17 種類 発効日 01/31 準拠AD カナダTCCA AD CF-2005-10R3 適用 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A及び206B系列型 型式 フューエル・ブースター・ポンプ及びフューエル・ドレイン・ソレノイド・バルブの接地が不十分で 概要 あることにより、給油時に火花が発生する不具合防止 ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレティン206-05-103及び同 SB等 Revision A 7085 -1-2008 TCD番号 種類 飛行機 発行日 01/17 発効日 01/18 準拠AD EASA AD 2007-0064R1 適用 エアバス(エアバス・インダストリー)式A319、A320及びA321系列型 型式 概要 右側インボード・ドライ・ベイ内における翼下面のNo.1パネル上部表面において、腐食が進行 する不具合防止 ェアバス・サービス・ブレティンA320-57-1121 参照 SB等 TCD番号 回転翼機 7175 - -2008 種類 発行日 01/17 発効日 01/31 準拠AD 適用 川崎式BK117C-2型 型式 概要 電気配線又はピト一静圧系統配管が風防ダクトのフランジに接触し、損傷することにより、計 器表示の喪失又は誤表示が生じる不具合防止 川崎サービス・ブレティンNo. KSB-117-286 参照

作成日: 2008年1月22日 1/2 ページ

## TCD発行一覧|

発行日: 2008年1月15日 から

発行日 01/17 発効日 01/31

100元 1 見 2008年1月18日 まで

**準拠AD** カナダTCCA AD CF-2007-12

TCD番号 7182 - -2008

適用 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式230型 型式

概要 テール・ローター・ピッチ・チェンジ機構の不適切なリギングにより、部品が干渉する不具合防 は

回転翼機

参照 ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB 230-07-36 SB等

種類

作成日: 2008年1月22日 2/2 ページ