

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月30日

リコール届出番号	外-2944	リコール開始日	令和元年10月31日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 製作国：インドネシア共和国 製作者名：ダイハツ工業株式会社 (PT. Astra Daihatsu Motor) 問い合わせ先：トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位(部品名)	原動機(コネクティングロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのコネクティングロッドにおいて、製造条件の管理が不適切なため、内部に傷が発生しているものがある。そのため、最悪の場合、高負荷環境下でコネクティングロッドが破損して、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクティングロッドを良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2944のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBF-S402M	「タウンエース」 「ライトエース」	S402M-0074168～S402M-0082576 平成30年4月4日～平成31年4月23日	8,067	
	DBF-S412M		S412M-0024864～S412M-0028981 平成30年4月4日～平成31年4月23日	4,023	
	DBF-S402U		S402U-0024652～S402U-0027859 平成30年4月4日～平成31年4月23日	3,149	
	DBF-S412U		S412U-0007613～S412U-0008854 平成30年4月7日～平成31年4月23日	1,232	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月4日～平成31年4月23日	(計 16,471 台)	