


改善箇所説明図



運転席側エアバッグのインフレーター（ガス発生装置）において、ガス発生剤が吸湿して劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時に正常展開しないおそれがあり、最悪の場合、インフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置として、当該インフレーターを代替品に交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、準備ができた段階で順次交換する。

識別：エンジンルーム内にある、モデルプレートに白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。