

【施設効果事例】川尻地区 急傾斜地崩壊防止施設

○能登地方を震源とする最大震度7の地震により、施設整備前の箇所において崖くずれが発生したが、石川県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されていた箇所では、被災は確認されなかった。

発生日：令和6年1月1日

震源地：石川県能登地方

各地の震度：震度7 石川県羽咋郡志賀町・輪島市

震度6強 石川県七尾市・鳳珠郡穴水町

珠洲市・鳳珠郡能登町

震度6弱 石川県鹿島郡中能登町

ほうす あなみずまち かわじり

発生箇所：石川県鳳珠郡穴水町川尻地区

①斜面崩壊発生状況 【R6.1.7撮影】

《未対策箇所》




位置図



石川県鳳珠郡穴水町
川尻

詳細図



②対策済み斜面 (S62～H4年度施工) 【R6.1.7撮影】 (擁壁工を施工した人家裏の斜面では崩壊を防止) 《対策済み箇所》

