


# 家屋の浸水深別被害率に係る 参考資料

## 木造家屋における部位別構成比の現行数値と最新調査値の比較



## 内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」における 「設備」の対象範囲の見直し

### (1)「設備」の対象範囲の見直し

見直し前	見直し後
台所の流し台、洗面台、便器、 浴槽等の本体、配管の取り付け口 等	システムキッチン、洗面台、便器、 ユニットバス、配管の取り付け口 等


### (2)「設備」の対象範囲の見直しに伴い、構成比についても見直し

木造・プレハブ			非木造		
部位	見直し前	見直し後	部位	見直し前	見直し後
設備	5%	10%	設備	10%	15%
外壁	15%	10%	建具	10%	5%

※「災害に係る住家被害認定基準運用指針の見直しの骨子」(H21内閣府)をもとに国土交通省で作成

# 石膏ボードの普及状況と損壊事例

## 建築床面積1㎡当たりの石膏ボード使用量(㎡)



## 浸水により損壊した内壁(石膏ボード)



建築着工床面積 : 建築統計年報 平成21年度版  
石膏ボード使用量 : 社団法人石膏ボード工業会HP

## 断熱材の被害

断熱材を使用している「内壁」については、一部が浸水しただけで部材全体の取り替えとなるため、断熱材使用の有無を具体的に聞き取ることが必要



H12東海水害で被災した家屋の断熱材

## 内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」における 損傷例示の追加

当該部位以外の部位の損傷を補修するための工事(いわゆる「道連れ工事」)  
に伴う損傷を、損傷の例示に追加

部位	損傷の例示	損傷程度
柱 (または耐力壁)	浸水により断熱材の吸水による機能損失(再使用が不可能な程度)が見られるため、 <b>耐力壁の一部(ボード等)の取り外しが必要</b> である	10%
	浸水により壁体内部の柱等が著しく吸水しているため、 <b>耐力壁の一部(ボード等)の取り外しが必要</b> である。	10%
床 (階段を含む)	<b>床下に堆積した汚泥を除去するため、床の一部(床板等)の取り外しが必要</b> である(基礎の構造が布基礎又はベタ基礎の住家に限る)。	75%

「断熱材の吸水による機能損失が見られる」  
(損傷程度100%)



「床下に堆積した汚泥を除去するため、床の一部(床板等)の取り外しが必要である」  
(損傷程度75%)



※「災害に係る住家被害認定基準運用指針の見直しの骨子」(H21内閣府)、  
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示)」(H21内閣府)をもとに国土交通省が作成