

第1回トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会

議事要旨

1) トンネルの概要

- ・天井板、隔壁板・吊金具などの構造に関する議論がなされた
- ・事故前後の換気運転についての議論がなされた

2) 事故の経緯

- ・事故の発生メカニズムについての議論がなされた

3) 緊急点検の状況

- ・NEXCO中日本が実施した過去3回(2000年、2005年、2012年)の詳細点検の状況などについて議論がなされた

4) 今後の調査の進め方

- ・点検方法について、今回は緊急点検であるが、追加の調査の可能性について議論がなされた
- ・アンカー一定着部の劣化状況について、引き抜き試験などによる追加の調査が必要との議論がなされた
- ・建設時の天井部の設計の確認が必要との指摘がなされた