


改善箇所説明図



高輝度放電式（HID）前照灯の自動式照射方向調節装置の制御ユニットのデータに不適切なものがある。そのため、前照灯の光軸が自動調整されない場合がある。

改善措置の内容

全車両、前照灯の自動式照射方向調節装置の制御ユニットのデータを確認し、不適切な場合は修正する。

識別：作業完了車には、助手席側リアドアピラーストライカ付近に「HD100」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。