

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年6月5日

リコール届出番号	2121	リコール開始日	平成20年6月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(クラッチレリーズフォークシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クラッチレリーズフォークシャフト(クラッチを断続するための部品)とレバーとの溶接が不良のため、当該溶接部が剥がれるものがある。そのため、クラッチ操作ができずに走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該クラッチレリーズフォークシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2121のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-FS55JZ	ふそう	FS55JZ-540234 平成18年2月13日	1	
	BDG-FP54JDR		FP54JD-550009~FP54JD-550027 平成19年6月29日~平成19年9月19日	2	
	BDG-FR50JX		FR50JX-750002 平成19年6月29日	1	
	BDG-FS54JY		FS54JY-550002 平成19年5月31日	1	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-550008~FS54JZ-550099 平成19年4月3日~平成19年7月24日	83	
	BDG-FS55JZ		FS55JZ-550008~FS55JZ-550126 平成19年6月8日~平成19年8月31日	6	
	BDG-FT54JZ		FT54JZ-550007 平成19年8月24日	1	
	BDG-FU50JY		FU50JY-550002~FU50JY-550004 平成19年6月4日~平成19年6月12日	3	
	BDG-FU50JZ		FU50JZ-550003 平成19年6月4日	1	
	BDG-FU54JZ		FU54JZ-550009~FU54JZ-550095 平成19年3月30日~平成19年7月24日	68	
	BDG-FU55JZ		FU55JZ-550007 平成19年6月4日	1	
	BDG-FV50JJR		FV50JJ-550167 平成19年12月19日	1	
	BDG-FV50JX		FV50JX-550013~FV50JX-550047 平成19年4月11日~平成19年5月24日	29	
	BDG-FV50JY		FV50JY-550008~FV50JY-550009 平成19年6月6日~平成19年6月20日	2	
	BDG-FW50JY		FW50JY-750002~FW50JY-750006 平成19年6月7日~平成19年6月11日	5	
	BDG-FY54JY		FY54JY-550004 平成19年6月12日	1	
	BKG-FP54JDR		FP54JD-550034~FP54JD-550178 平成19年8月11日~平成19年10月3日	3	
(計17型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月13日~平成19年12月19日	(計209台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。