


改善箇所説明図



機械式自動変速機の変速を制御している電子制御機器（ECU）の電気回路が不適切なため、寒冷時にクラッチの断接ができなくなるものがある。そのため、発進不能、走行時の変速不能、停止時にクラッチが切れなくなるおそれがある。

改善措置の内容
全車両、当該ECUを対策品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。
識別：作業完了車には、助手席リアドアピラーストラライカ付近に「HD98」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。