

TCD発行一覧

発行日: 2008年9月1日 から
2008年9月5日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6688A--2008	種類	飛行機	09/01	09/15
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2005-15R1			
適用型式	ボンバルディア式DHC-8-400、DHC-8-401及びDHC-8-402型			
概要	ピトー管内部の汚染又は閉塞によって、速度計に誤った対気速度が表示される不具合防止			
参照SB等	DASH 8 Q400エアクラフト・メンテナンス・マニュアルPSM 1-84-2並びにボンバルディア・サービス・ブレイクイン84-34-59 Revision D、同84-34-90 Revision B、同84-34-91 Revision B、同84-34-93 Revision A及び同84-34-99			
7192A--2008	種類	飛行機	09/01	09/15
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2007-30R1			
適用型式	ボンバルディア式DHC-8-400、DHC-8-401及びDHC-8-402型			
概要	エレベーター・オーバーロード・バンジーの不適切な取り付けにより、機体のピッチ・コントロール機能が低下する不具合防止			
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレイクイン84-27-27並びにボンバルディア・サービス・ブレイクイン84-27-30、同Revision A、同Revision B及び同Revision C			
7226A--2008	種類	飛行機	09/01	09/15
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2008-11R1			
適用型式	ボンバルディアDHC-8-400、-401及び-402型			
概要	主翼前桁の胴体結合部のバルブ・ナットに亀裂が発生することにより、主翼と胴体の結合部の健全性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボンバルディア・アラート・サービス・ブレイクインA84-57-18並びにボンバルディア・アラート・サービス・ブレイクインA84-57-19、同Revision A及び同Revision B			
7332B--2008	種類	飛行機	09/01	09/06
準拠AD	EASA AD 2008-0162-E			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、AS332C1、AS332L、AS332L1、SA330F、SA330G及びSA330J型			
概要	メイン・ローター・ブレード・デアイシング・システムのクランプのねじの製造組立時の応力に起因する欠陥により、クランプが脱落し、メイン・ローター・ブレード又はテール・ローター・ブレードが損傷する不具合防止			
参照SB等	ユーロコプターAS332エマージェンシー・アラート・サービス・ブレイクインNo.30.00.66 Revision 1及びユーロコプターSA330エマージェンシー・アラート・サービス・ブレイクインNo.30.20 Revision 1			
7341--2008	種類	飛行機	09/02	09/07
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2008-004			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式EC155B及びB1、SA365N及びN1、AS365N2及びN3、SA366G1、SA360C並びにSA365C、C1、C2及びC3型			
概要	メイン・ギア・ボックスのサーボ・コントロール・アンカーリング・フィッティングの下部がPRシーリング・コンパウンドで覆われることにより、メイン・ギア・ボックスのケーシングに腐食が発生する不具合防止			
参照SB等	ユーロコプター・アラート・サービス・ブレイクインEC155 No.63A011、同AS 365 No.63.00.17、同SA 360/365 No.65.47及び同SA 366 No. 65.03			