

改善箇所説明図 ①



後部座席シートベルトのガイド金具において、製造時の仕上げ加工が不適切なため、当該金具が正常に動かないものがある。そのため、衝突時に乗員を十分に拘束出来ないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該金具を点検し、正常に動かないものは金具を修正する。

[改善後の識別]

右リヤドアラッチ取付けボルトに白ペイントを塗布する。

注： は修正部品を示す。