


改善箇所説明図



〔 インストルメントパネル内の電気配線の製造工程において、端子部の加工が不適切なため、当該配線が損傷しているものがある。そのため、当該電気配線が断線し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。 〕

改善の内容

全車両、当該電気配線のシリアル番号を確認し、該当するものは良品に交換する。

注： 図中の 内は交換部品を示す。

識別： 作業完了後は、エンジンルーム右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。