



改善箇所説明図



左ハンドル車で説明




運転席エアバッグ



助手席エアバッグ

← 制御



エアバッグ ECU

↙ 基準不適合発生箇所

不具合の内容

エアバッグ ECU のプログラムが不適切なため、駐車ブレーキを掛けた際に、前席エアバッグが誤展開するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアバッグ ECU のプログラムを修正する。

識別

作業完了車には、OBD 診断プラグカバー内側に黄色ペイントが塗布されている。