

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 1 月 21 日

リコール届出番号	外-1544	リコール開始日	平成 21 年 1 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアスプロケットの固定ボルトにおいて、製造工程における当該ボルトの締め付け手順の指示が不適切なため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、すべての固定ボルトを点検し、正しい手順で再度締め付ける。また、固定ボルトに損傷があるものは、固定ボルトを新品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-1544 を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F 650 GS	BMW F650GS	WB10218028ZT25516 ~ WB10218028ZT33129 平成 20 年 1 月 7 日 ~ 平成 20 年 7 月 14 日	360 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 20 年 1 月 7 日 ~ 平成 20 年 7 月 14 日	360 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。