


改善箇所説明図 ②



改善の内容:

全車両、防塵カバーのロック部を対策品に交換する。

識別:

外観で識別ができるので、特別な識別表示は行わない。