

改善箇所説明図



不具合発生箇所

車体右側に配置している排気管の形状が不適切なため、停車時に足をステップから外した際、排気管に接触し、衣類が溶損または焼損するおそれがあり、最悪の場合、火傷するおそれがある。



排気管

改善対策の内容

全車両、当該排気管に対策カバーを取り付ける。



対策カバー

注： は追加部品を示す。