

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年4月23日

リコール届出番号	2301	リコール開始日	平成21年4月24日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトにおいて、製造工程による曲がり修正の方法が不適切なため、当該シャフトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトが折損して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフト一式を良品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2301のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FV50JMY 改	ふそう	FV50JMY-530127 平成15年11月28日	1	
	KL-FV50MHR 改		FV50MH-530003~FV50MH-530005 平成15年5月29日~平成15年5月30日	3	
	KL-FV54JUZ		FV54JUZ-530001~FV54JUZ-530222 平成15年5月26日~平成17年8月19日	198	
	PJ-FV50JUZ 改		FV50JUZ-530060~FV50JUZ-530190 平成15年10月24日~平成16年8月30日	4	
	PJ-FV54JUZ		FV54JUZ-530111~FV54JUZ-530233 平成16年6月7日~平成17年10月11日	34	
	PJ-FY54JY		FY54JY-540058~FY54JY-540258 平成17年11月22日~平成19年7月11日	48	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月26日~平成19年7月11日	(計288台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。