

連絡先 自動車交通局技術安全全部審査課  
リコール対策室  
TEL 03-5253-8111 内線 42353  
アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成21年5月26日

改善対策届出番号	382	改善対策開始日	平成21年5月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	室内照明（間接照明灯具）		
不具合状態にあると認め る構造、装置又は性能の 状況及びその原因	大型観光及び高速路線バスの間接室内照明を装備した車両において、室内照明の灯具ケース材質が不適切なため、当該ケースの取付け部が破損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、室内照明が天井の内張りから外れ、落下するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、室内照明の灯具ケースを対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周 知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
いすゞ	KL-LV774R2	ガーラ	LV774R2-3000002～LV774R2-3000539 平成12年1月11日～平成16年5月26日	260	
			LV774R2-7000007～LV774R2-7000127 平成16年7月15日～平成17年3月8日	62	
	KC-LV780H1		LV780H1-3000006～LV780H1-3000186 平成9年5月8日～平成12年6月20日	66	
	KL-LV780H2		LV780H2-3000007～LV780H2-3000093 平成12年9月19日～平成16年5月11日	29	
			LV780H2-7000001～LV780H2-7000014 平成16年7月9日～平成17年2月24日	10	
	KC-LV781N1		LV781N1-3000005～LV781N1-3000012 平成10年6月25日～平成11年3月15日	5	
	KL-LV781N2		LV781N2-3000001 平成12年7月12日	1	
	KC-LV781R1		LV781R1-3000005～LV781R1-3000345 平成9年1月30日～平成12年4月19日	42	
	KL-LV781R2		LV781R2-3000001～LV781R2-3000233 平成12年10月26日～平成16年2月26日	10	
			LV781R2-7000030～LV781R2-7000054 平成16年10月25日～平成17年2月17日	4	
	KC-LV782R1		LV782R1-3000008～LV782R1-3000310 平成8年10月28日～平成12年6月7日	228	
(計8型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成8年10月28日～平成17年3月8日	(合計717台)		

【注意事項】  
改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。