

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 6月 3日

リコール届出番号	外-1583	リコール開始日	平成21年 6月 4日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 ドミニク ベッシェ	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	前照灯等(前照灯調整コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	計器パネル内にある機能選択画面のプログラムが不適切なため、停止中に運転者等が誤って前照灯の照射光線を右側通行用に変更するおそれがある。そのため、前照灯に係わる保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プログラムを修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの報告による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1583のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCAB	A4 1.8 TFSI / A4 アバント 1.8 TFSI	WAUZZZ8K98A009810 ~ WAUZZZ8K58A049429 平成20年 3月 6日 ~ 平成20年 8月28日	381	
			WAUZZZ8K99A012319 ~ WAUZZZ8K49A023244 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 7月15日	95	
	ABA-8KCALF	A4 3.2 FSI クワトロ / A4 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8K38A006756 ~ WAUZZZ8K98A048235 平成20年 2月 7日 ~ 平成20年 7月 9日	61	
			WAUZZZ8K39A010744 ~ WAUZZZ8K09A039912 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 8月20日	271	
	ABA-8KCDH	A4 1.8 TFSI / A4 アバント 1.8 TFSI	WAUZZZ8K49A015242 ~ WAUZZZ8K99A039942 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 8月20日	390	
	ABA-8TCALF	A5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8T68A020756 ~ WAUZZZ8T08A045149 平成19年12月26日 ~ 平成20年 6月30日	90	
			WAUZZZ8T89A000431 ~ WAUZZZ8T49A002497 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 7月15日	13	
	ABA-8TCAUF	S5	WAUZZZ8T68A031286 ~ WAUZZZ8T58A046796 平成20年 3月27日 ~ 平成20年 7月 9日	35	
			WAUZZZ8TX9A002343 ~ WAUZZZ8T79A002770 平成20年 7月15日 ~ 平成20年 8月20日	2	
	(計5型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年12月26日 ~ 平成20年8月28日	(計1,338台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

【備考】本件は、平成21年4月8日付け届出番号「外-1568」において対象外としていたものですが、出荷前の作業が不十分であったため、対象車両の追加を行うものです。