

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21年6月11日

リコール届出番号	2318	リコール開始日	平成21年6月12日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 (問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550)		
不具合の部位 (部品名)	後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両運搬車において、後部反射器の取付け位置が不適切なため、車両最外側からの寸法が保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、保安基準に適合する位置に後部反射器を追加する。		
不 具 合 件 数	1件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	検査法人からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にN o . 2318のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	U-NPR61PR	エルフ	NPR61P-7103961 平成11年7月7日	1	
	U-NPR66LR U-NPR66LVN KC-NPR66LR		NPR66L-7110469～NPR66L-7418733 平成11年7月12日～平成17年5月12日	6	
	U-NPR66PR KC-NPR66PR KC-NPR66PV		NPR66P-7106119～NPR66P-7407186 平成8年8月29日～平成14年10月15日	8	
	KC-NPR70LYR		NPR70LY-7402881, NPR70LY-7404021 平成10年1月13日, 平成11年3月19日	2	
	KC-NPR70PR KC-NPR70PV		NPR70P-7400788～NPR70P-7402684 平成8年4月19日～平成15年11月4日	5	

いすゞ	KC-NPR70PYR	エルフ	NPR70PY-7400882~NPR70PY-7401717 平成 8 年 5 月 27 日~平成 12 年 4 月 17 日	6	
	KC-NPR71LAV KC-NPR71LR KC-NPR71LV		NPR71L-7406530~NPR71L-7428059 平成 10 年 2 月 17 日~平成 16 年 10 月 13 日	9	
	KC-NPR71PR KC-NPR71PV		NPR71P-7400502~NPR71P-7411338 平成 8 年 2 月 5 日~平成 17 年 2 月 22 日	40	
	KC-NPR72LV KK-NPR72LV KR-NPR72LAV		NPR72L-7404086~NPR72L-7410600 平成 11 年 11 月 25 日~平成 15 年 6 月 27 日	3	
	KC-NPR72PR KC-NPR72PV KK-NPR72PAV KK-NPR72PV KR-NPR72PAV KR-NPR72PR		NPR72P-7400417~NPR72P-7409519 平成 9 年 8 月 19 日~平成 16 年 10 月 12 日	71	
	KK-NPR72PYR		NPR72PY-7000070 平成 14 年 3 月 27 日	1	
	KK-NPR75PR KK-NPR75PV		NPR75P-7000046~NPR75P-7001900 平成 11 年 7 月 23 日~平成 16 年 5 月 31 日	17	
	KK-NPR75PYR		NPR75PY-7000052~NPR75PY-7000538 平成 11 年 9 月 2 日~平成 14 年 5 月 31 日	8	
	KR-NPR81PAV KR-NPR81PV		NPR81P-7000041~NPR81P-7002849 平成 14 年 10 月 9 日~平成 16 年 9 月 25 日	6	
	PA-NPR81N PA-NPR81R PB-NPR81AN		NPR81-7001074~NPR81-7031415 平成 16 年 10 月 8 日~平成 19 年 2 月 1 日	20	
	BDG-NPR85AN		NPR85-7004099~NPR85-7014081 平成 19 年 9 月 3 日~平成 21 年 1 月 9 日	15	
	トヨタ		KC-BU222	ダイナ トヨエース	BU222-0100444 平成 9 年 3 月 28 日
KK-BU430		BU430-0001087 平成 12 年 11 月 7 日	1		
KK-XZU410		XZU410-0001020, XZU410-0001758 平成 12 年 6 月 24 日, 平成 16 年 11 月 17 日	2		
KK-XZU411		XZU411-0001800 平成 11 年 11 月 29 日	1		
KK-XZU421 PB-XZU421		XZU421-0002039~XZU421-0006310 平成 12 年 7 月 14 日~平成 16 年 5 月 11 日	6		
KK-XZU430		XZU430-0001384 平成 13 年 4 月 28 日	1		
PB-XZU413		XZU413-0001011 平成 16 年 7 月 16 日	1		
PB-XZU423		XZU423-0001460 平成 17 年 3 月 25 日	1		
ニッサン デュー セーブル	KK-BPR75PR KK-BPR75PV	コンドル	BPR75P-7000032, BPR75P-7000052 平成 13 年 2 月 15 日, 平成 15 年 8 月 26 日	2	

	KR-BPR81PR		BPR81P-7000019 平成 14 年 12 月 27 日	1	
	PA-BPR81N		BPR81-7000349, BPR81-7000530 平成 18 年 1 月 5 日, 平成 19 年 1 月 5 日	2	
ニッサン	KC-APR71PR	アトラス	APR71P-7740336 平成 14 年 6 月 20 日	1	
	KC-APR72PV KK-APR72PV KR-APR72PAV		APR72P-7740020~APR72P-7740919 平成 9 年 7 月 24 日~平成 14 年 9 月 17 日	3	
日野	KK-BU420M	日野デュトロ	BU420-0001331~BU420-0002675 平成 12 年 7 月 21 日~平成 16 年 2 月 23 日	8	
	KK-BU430M		BU430-0001044~BU430-0001268 平成 12 年 4 月 21 日~平成 15 年 4 月 23 日	3	
	KK-XZU412M		XZU412-0006906 平成 15 年 3 月 20 日	1	
	KK-XZU420M		XZU420-0001175~XZU420-0003844 平成 11 年 10 月 20 日~平成 16 年 6 月 9 日	20	
	KK-XZU421M PB-XZU421M		XZU421-0001731~XZU421-0006452 平成 12 年 4 月 11 日~平成 16 年 11 月 16 日	19	
	KK-XZU430M		XZU430-0001140~XZU430-0001801 平成 12 年 4 月 28 日~平成 16 年 3 月 17 日	4	
	PB-XZU414M		XZU414-0004118 平成 17 年 2 月 7 日	1	
	PB-XZU423M		XZU423-0001030~XZU423-0001691 平成 16 年 7 月 9 日~平成 17 年 5 月 18 日	3	
	PB-XZU424M		XZU424-0001574~XZU424-1000578 平成 16 年 7 月 16 日~平成 18 年 1 月 16 日	6	
	PB-XZU433M		XZU433-0001305 平成 17 年 8 月 19 日	1	
	KK-FC1JJEA	日野レンジャー	FC1JJJE-11261, FC1JJJE-11263 平成 16 年 1 月 7 日	2	
計 64 型式	計 6 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 8 年 2 月 5 日~平成 21 年 1 月 9 日	(計 309 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。