

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月7日

リコール届出番号	外-1614	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス		
	〔 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/ 〕		
不具合の部位(部品名)	車体(リヤフェンダーフラップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤフェンダーフラップの形状が不適切なため、車両の組み付け公差によりタイヤが当該フェンダーフラップより外側に突出し、道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右リヤフェンダーフラップを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	8件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1614ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パサートCC 3.6 V6 4E-シヨン	WWWZZZ3CZ9E508730 ~ WWWZZZ3CZ9E509056 平成20年8月20日 ~ 平成20年8月20日	3	
	ABA-3CBWSC	VW パサートCC 3.6 V6 4E-シヨン	WWWZZZ3CZ9E500431 ~ WWWZZZ3CZ9E557675 平成20年8月20日 ~ 平成21年4月16日	307	
	ABA-3CCAWC	VW パサートCC 2.0T	WWWZZZ3CZ9E509585 ~ WWWZZZ3CZ9E557728 平成20年8月20日 ~ 平成21年5月11日	202	
	(計3型式)	(計2車種)	輸入期間の範囲 平成20年8月20日 ~ 平成21年5月11日	512	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。