


# 改善箇所説明図



前輪緩衝装置のロアアームにおいて、ナックル連結部のかしめが不足しているものがある。そのため、縁石等に衝突した場合、ロアアームからナックル連結部が外れて走行不能になるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ロアアームを点検し、かしめが不足しているものは良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別： エンジンルーム内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。