



# 改善箇所説明図



ルーフ式



ルーフパネル（樹脂製）



ルーフ・フレーム（金属製）

内は、不具合箇所を示

## 基準不適合発生箇所

屋根部分の金属フレームと樹脂製パネルとの接着が不十分なため、走行中の振動等により接着が剥れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パネルが外れ、最悪の場合、脱落するおそれがある。

## ＜改善内容＞

全車両、屋根部分を点検のうえ、対象となるものは、ルーフ式を対策品と交換する。

識別方法：左側ストラットタワー部に黄色ペイントを塗布する。