

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月5日

リコール届出番号	2570	リコール開始日	平成22年7月9日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	原動機（バルブスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の動弁機構部において、バルブスプリングの材料中に微小異物があるとスプリングの強度が低下して折損することがある。そのため、異音が発生してエンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バルブスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	220件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2570のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS184	クラウン	GRS184-0001014～GRS184-0021567 平成17年9月20日～平成20年1月30日	20,510	
	DBA-GRS204		GRS204-0001012～GRS204-0008219 平成19年12月11日～平成20年6月17日	7,188	
	DAA-GWS204		GWS204-0001032～GWS204-0004806 平成20年3月25日～平成20年7月16日	2,047	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GRS191	GS350	GRS191-0001016～GRS191-0040787 平成17年 8月 3日～平成20年 6月25日	14,004	
	DBA-GRS196		GRS196-0001008～GRS196-0020272 平成17年 7月27日～平成20年 6月24日	1,600	
	DAA-GWS191	GS450h	GWS191-5000126～GWS191-5016518 平成18年 2月 7日～平成20年 6月19日	3,957	
	DBA-URS190	GS460	URS190-5000016～URS190-5002884 平成19年 9月28日～平成20年 8月20日	634	
	DBA-GSE21	IS350	GSE21-2000001～GSE21-2016210 平成17年 9月28日～平成20年 6月24日	2,887	
			GSE21-5000024～GSE21-5021416 平成17年 8月19日～平成20年 6月19日	2,666	
	DBA-USF40	LS460	USF40-5000195～USF40-5083526 平成18年 8月24日～平成20年 7月31日	27,585	
	DAA-UVF45	LS600h	UVF45-5000158～UVF45-5006442 平成19年 4月 4日～平成20年 7月31日	5,217	
DAA-UVF46	LS600hL	UVF46-5000203～UVF46-5009558 平成19年 4月 3日～平成20年 8月21日	3,608		
(計 11 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 7月27日～平成20年 8月21日	(計 91,903 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。