

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンク取り付け部において、固定ナットの緩み止めが不適切なため、ナットが緩むことがある。そのため、ハンドルを操作した際に固定ボルトがフロントフォークと接触し、ハンドルの可動域が制限される、又は固定ナット及び当該ボルトが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、固定用ナットに緩み止め剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。

注：  は改善箇所を示す

識別マーク(白点)

右固定ナット上に白ペイントマークを付ける (図示とおり)

