

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月16日

リコール届出番号	2609	リコール開始日	平成22年9月16日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 取締役社長 蒲生 誠一郎 〔 問い合わせ先：品質管理部 TEL 089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（パワーステアリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングシリンダ取付ステーのシリンダ取付部において、溶接の溶け込みが不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該溶接部が破断し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングシリンダ取付ステーを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、型式銘板の近傍にNO.2609のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	T129F	JKA17	T129F-000460～T129F-000467 平成20年8月7日～平成22年7月5日	8台	
	T133F	JKA17D	T133F-000462～T133F-000563 平成20年6月4日～平成22年7月23日	83台	
		HV17	T133F-200041～T133F-200063 平成20年6月9日～平成22年6月16日	23台	
	T136F	JKA19D	T136F-000401～T136F-000507 平成20年6月2日～平成22年7月16日	86台	
		HV19	T136F-300027～T136F-300043 平成20年6月9日～平成22年6月24日	17台	
	T148F	JKA21S	T148F-000355～T148F-000757 平成20年6月2日～平成22年8月18日	319台	
HV21		T148F-400001～T148F-400050 平成20年6月4日～平成22年7月2日	50台		
	(計4型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月2日～平成22年8月18日	(計586台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。