

# 改善箇所説明図



燃料タンク



	改善前	改善後
2007年2月以前		
2007年3月以降		

## 不具合発生箇所

燃料タンクの燃料ホース接続部において、燃料ホース内径の組み合わせが不適切なものがあつた。そのためそのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、燃料ホースの組合せにより、適切な組合せのホースと継ぎ手を取付ける又は適切な継ぎ手に交換する。

## 識 別

改善実施済み車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 2630のステッカを貼付する。