

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 12 月 2 日

リコール届出番号	外-1719	リコール開始日	平成 22 年 12 月 2 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578 〕		
不具合の部位(部品名)	灯火装置 (方向指示器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部方向指示器を制御するプログラムが不適切なため、温度の影響により前部方向指示器に流れる電流値が高くなると、ショートしたと誤認し、前部方向指示器が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前部方向指示器を制御するプログラムを書き換えて修正する。		
不具合件数	15 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1719 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-KA30	BMW 740i	WBAKA41040C366695 ~ WBAKA41040C367751 平成 21 年 9 月 4 日 ~ 平成 22 年 8 月 10 日	67	
			WBAKA42080C377519 ~ WBAKA42050C378076 平成 21 年 9 月 1 日 ~ 平成 22 年 8 月 17 日	348	
			WBAKB42090CY82871 ~ WBAKB42080CY83266 平成 21 年 9 月 8 日 ~ 平成 22 年 5 月 28 日	26	
	ABA-KA44	BMW 750i	WBAKA81040C354540 ~ WBAKA81060C354944 平成 21 年 9 月 3 日 ~ 平成 22 年 8 月 12 日	37	
			WBAKA82060CW13236 ~ WBAKA82030CW13601 平成 21 年 9 月 7 日 ~ 平成 22 年 8 月 12 日	198	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
BMW	ABA-KB44	BMW 750Li	WBAKB81070C342220 ～ WBAKB81070C344713 平成 21 年 9 月 2 日 ～ 平成 22 年 8 月 20 日	50		
			WBAKB82040CY55620 ～ WBAKB82070CY55997 平成 21 年 9 月 1 日 ～ 平成 22 年 8 月 10 日	73		
	ABA-KB60	BMW 760Li	WBAKB01020CY38124 ～ WBAKB01090CY39125 平成 21 年 9 月 10 日 ～ 平成 22 年 7 月 29 日	24		
			WBAKB02020B998010 ～ WBAKB02010B998127 平成 21 年 9 月 4 日 ～ 平成 22 年 7 月 20 日	38		
	DAA-KX44L	BMW ActiveHybr id 7L	WBAKX81030C197646 ～ WBAKX81080C197996 平成 22 年 3 月 24 日 ～ 平成 22 年 6 月 22 日	82		
			WBAKX81040C399900 ～ WBAKX81020C399992 平成 22 年 6 月 23 日 ～ 平成 22 年 8 月 11 日	34		
			WBAKX810X0C628404 ～ WBAKX81080C628451 平成 22 年 8 月 13 日 ～ 平成 22 年 8 月 24 日	3		
		(5 型式)	(5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 9 月 1 日 ～ 平成 22 年 8 月 24 日	(計 980 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。