


改善箇所説明図



方向指示スイッチの操作ノブの位置を保持する部品に異なった材質を使用したため、スイッチ内部に浸入した雨水等で錆が生じることがある。そのため、方向指示スイッチが操作できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左側ハンドルスイッチ一式を対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。