


# 改善箇所説明図



補助冷却ファン用リレーにおいて、耐熱性能が不十分であり使用環境の条件が重なると内部が短絡し、溶損する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、当該リレーが適切に作動しなくなり、最悪の場合、当該リレーが過熱し火災が発生するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、補助冷却ファン用リレーを対策品に交換する。

識別 : エンジンルーム内左前側にある補助冷却ファン用リレーのカプラに黄色ペイントを塗布する。

