

ハーレーダビッドソンジャパン（株）による自主改善の実施について

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社から、販売した電装品制御装置について以下の通り自主改善を実施する旨報告がありました。

自主改善開始日	平成 23 年 3 月 8 日
不具合の内容	電装品制御装置において、製造過程における接合面の防水処理が不適切なものがあり、当該装置に水が浸入し内部回路がショートする場合があります。そのため、当該装置から電子制御コンピュータに信号が正しく伝わらなくなることにより電子制御コンピュータが異常と認識し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。
改善の内容	当該装置を良品に交換する。
クレーム件数	0 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 販売店から使用者へ直接連絡する。 ・ ハーレーダビッドソン ジャパン(株)のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。 ・ 日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数	備考
電装品制御装置	69997-11	平成 22 年 8 月 ～平成 23 年 2 月	434 個	
—		合 計	434 個	

当該装置を備え販売された車両については、同日付け外 1 7 3 4 にてリコールの届出を行います。

問い合わせ先

ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 カスタマーサービス
TEL 0800-080-8080