


## 改善箇所説明図



大型トラックにおいて、変速機のアウトプットシャフトの溶接が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、アウトプットシャフトの溶接部が破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、アウトプットシャフトを良品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD138」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。