

平成 23 年 5 月 10 日

(株) カワサキモータースジャパンによる自主改善の実施について

株式会社カワサキモータースジャパンから、販売したパニアケース（荷物入れ）取付ブラケットについて、以下の通り自主改善を実施する旨報告がありました。

| | |
|----------------|---|
| 自主改善開始日 | 平成 23 年 5 月 10 日 |
| 不具合の内容 | 欧州より輸入し、後付け用品として販売したパニアケース（荷物入れ）取付ブラケットに、パニアケースを装着した場合、車両に装着されている尾灯が保安基準に抵触するおそれがある。これを改善するため、当該ブラケットに改善用の灯火器を付属しているが、当該灯火器は、欧州仕様の尾灯／制動灯の兼用灯火であったため、これを取付けた場合、制動灯が保安基準に抵触するおそれがある。 |
| 改善の内容 | 当該後付け用品の付属品に、尾灯及び制動灯の対策用電気配線を追加し、制動灯は車両側灯火器のみが、尾灯は後付灯火器のみが点灯するよう対策する。 |
| クレーム件数 | 0 件 |
| 事故の有無 | なし |
| 使用者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該後付け部品出荷先の販売店を通じ、当該後付け部品を販売した相手先に電話やダイレクトメールで通知する。 ・ 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 株式会社カワサキモータースジャパンのインターネットホームページに掲載する。 |

| 対象の製品名 | 部品番号 | 自主改善対象部品の出荷期間 | 自主改善対象数 | 備考 |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------|----|
| パニアケース取付 ブラケット | J99994-0201 | 平成 23 年 2 月 25 日 ～平成 23 年 3 月 17 日 | 53 個 | |
| — | | 合 計 | 53 個 | |

問い合わせ先

株式会社 カワサキモータースジャパン お客様相談室
電話番号： 0120-400-819