

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成23年9月14日

リコール届出番号	2807	リコール開始日	平成23年9月14日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	原動機(クランク角センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのクランク角センサの製造工程において、コイルの巻き付け作業が不適切なため、使用過程で当該コイルが断線する場合がある。そのため、走行中にエンジンが停止する、あるいは、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランク角センサを良品と交換する。		
不具合件数	46件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2807のステッカーを貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ダイハツ	DBA-L235S	エッセ	L235S-0051312～L235S-0066478 平成18年11月30日～平成19年4月21日	11,027		
	CBA-L245S		L245S-0007210～L245S-0010479 平成18年11月30日～平成19年7月6日	1,827		
	CBA-L405S	ソニカ	L405S-0013069～L405S-0017081 平成18年11月30日～平成19年3月30日	3,407		
	CBA-L415S		L415S-0002285～L415S-0002783 平成18年11月30日～平成19年3月30日	391		
	CBA-L175S DBA-L175S	ムーヴ	L175S-0018406～L175S-0055392 平成18年11月30日～平成19年5月10日	21,383		
			L175S-1005730～L175S-1052274 平成18年11月30日～平成19年6月5日	28,084		
	CBA-L185S DBA-L185S	ミラ	L185S-0005435～L185S-0021395 平成18年11月30日～平成19年5月10日	9,860		
	CBA-L275S DBA-L275S		L275S-0000374～L275S-0026821 平成18年12月5日～平成19年4月11日	20,313		
			L275S-1000012～L275S-1001618 平成19年1月16日～平成19年5月29日	1,051		
	CBA-L285S DBA-L285S		L285S-0000258～L285S-0005142 平成18年12月5日～平成19年4月4日	3,710		
	(計12型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年11月30日～平成19年7月6日	(計 101,053 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。